

Via Toscana, sui ponteggi a 61 anni muore operaio

VIA TOSCANA

Sui ponteggi a 61 anni, muore operaio “Non doveva più lavorare a quell'età”

La vittima Bernardino Passacantilli stava tinteggiando la facciata del palazzo

di Luca Monaco

«Abbiamo sentito un urlo, poi il botto, siamo scesi e abbiamo visto Bernardino steso sul marciapiede, in una pozza di sangue: non parlava più». Quel tonfo sordo è il rumore insopportabile che accompagna ogni tragedia in cantiere. Stava lavorando insieme a sei colleghi al rifacimento della facciata laterale dell'albergo Rose Garden Palace in via Toscana, Bernardino Passacantilli, 61 anni. Alle 12.44 stava tamponando l'intonaco tinteggiato di fresco sull'ottavo ripiano del ponteggio, all'altezza della finestra del quarto piano del palazzo quando ha perso l'equilibrio, è scivolato nell'intercapedine tra l'impalcatura e il muro, precipitando di schianto sul marciapiede.

Il lavoratore, impiegato dal settembre del 2021 nell'impresa Nova Color, ha fatto un volo di 20 metri. Forse ha perso l'equilibrio a causa di un malore. Questo dovrà stabilirlo l'autopsia disposta dal pubblico ministero. La salma è stata portata all'istituto di medicina legale della Sapienza.

Gli agenti del commissariato Castro Pretorio diretti da Massimo Fiore, insieme agli ispettori del lavoro della Asl Roma 1, hanno messo sotto sequestro il cantiere. Un'opera quasi conclusa.

Un particolare ha catturato l'attenzione degli investigatori: la cornice in corrispondenza della finestra al terzo piano, lungo la facciata rifinita di fresco, è sbeccata. Quello sarebbe il punto nel quale Passacantilli ha battuto la testa, durante la caduta, prima di franare in terra. Una macchia di sangue rappreso sull'asfalto indica il punto dello schianto. Cattura lo sguardo intriso di dolore dei passanti, dei soccorritori e dei colleghi del 61enne.

«Lavorava con noi da nemmeno un anno - sospira un collega - stavo lavorando al piano superiore, dovevamo ancora scendere per la pausa pranzo: a un certo punto ho sentito solo un grido». Il tonfo della caduta. Passacantilli non c'era più. Inutile l'intervento del medico del 118: non ha potuto fare altro che accertare la morte.

Il 61enne romano, residente a Licenza, un borgo di 800 anime sulla Tiburtina, a 50 chilometri da Roma, lascia i figli, un nipotino. «Tra poco tempo avrebbe potuto andare in pensione», sospirano i sindacalisti della Fillea Cgil che si sono precipitati su luogo della tragedia, di fronte all'ambasciata americana, a due passi da via Veneto e le sue vetrine. Ad allertare per primo i soccorsi è stato un militare dell'operazione Strade sicure dell'Esercito a presidio dell'ambasciata Usa. Gli agenti hanno trovato il caschetto in terra, a poca distanza dal corpo di Passacantilli, che non aveva l'imbracatura. Per legge

non è obbligatoria quando si eseguono dei lavori di tinteggiatura, spiegano investigatori. Da una prima analisi sembra che il ponteggio allestito dalla ditta Gival fosse a norma.

«Basta over 60 nell'edilizia - attacca Benedetto Truppa, il segretario generale della Fillea Cgil di Roma e Lazio - non è più accettabile pensare che queste morti siano dovute a delle causalità. Riteniamo inconcepibile che si continui a utilizzare maestranze over 60 nel settore dell'edilizia. Bisogna vigilare sulla formazione legata alla sicurezza, a partire dall'Ispettorato del lavoro e dalle imprese». La Cgil, il sindacato al quale era iscritto anche Passacantilli, ribadisce quindi «l'urgenza di accelerare il confronto con il Prefetto così da arrivare quanto prima alla firma di un protocollo che possa garantire maggiore sicurezza nei cantieri romani».

Anche Carlo Costantini e Nicola Capobianco, rispettivamente segretari generali della Cisl Roma Capitale e della Filca Cisl Roma, invocano «controlli stringenti da parte di tutti gli organismi preposti e nuove assunzioni per implementare la vigilanza», così da fermare «una volta per tutte» la strage sul lavoro.

**I sindacati:
“Ennesima tragedia
del lavoro
servono più controlli”**



L'allarme


1 L'incidente
Bernardino Passacantilli, stava tamponando l'intonaco all'altezza della finestra del quarto piano del palazzo quando ha perso l'equilibrio ed è precipitato

2 Il primato
Nella capitale negli ultimi mesi si è registrata una impennata di vittime sul lavoro. Secondo i sindacati il settore più colpito è quello edile

3 Stop over 60
Le organizzazioni di categoria ritengono inconcepibile che si continuino a utilizzare maestranze over 60 nel settore dell'edilizia



Bernardino Passacantilli al parco con il nipote



Il ponteggio
I lavori nel palazzo di via Toscana dove ha perso la vita Bernardino Passacantilli scivolando dai ponteggi



Peso:1-3%,2-68%,3-9%

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.